

FICHE TECHNIQUE

PIÈGE À TAUPE SUPERCAT

Il est important de suivre ces instructions à la lettre et de bien travailler lors de la configuration du piège. Un piège mal installé ne capture rien et peut même rendre la taupe méfiante des pièges et par conséquent très difficile à attraper.

- 1) Localisez le tunnel de la taupe en utilisant une sonde.
- 2) Creusez un trou de 10 cm de diamètre dans le tunnel et vérifiez la direction du tunnel.
- 3) Versez de la terre sèche en vrac dans le trou pour remplir et bloquer le tunnel.
- 4) Insérez le piège dans le trou et poussez ses «pattes» à travers la terre meuble jusqu'au fond du tunnel, en veillant à ce que l'alignement corresponde à la direction du tunnel.
- 5) Relevez et abaissez rapidement les «ailes» du piège à trois reprises pour vous assurer que les «pattes» se déplacent librement dans le sol meuble sans être gênées par des pierres.
- 6) Remplissez le trou autour des côtés du piège avec un sol meuble pour empêcher la lumière et l'air frais.
- 7) Enfin, élevez les "ailes" du piège pour installer le piège.
- 8) Vérifiez le piège tous les 2-3 jours. Si les ailes sont tombées sur les côtés du piège, celui-ci est sorti et a probablement fait une prise.



